


**TD4N 4 Corner Super Radius**  
**Modular Type D 16 - 42**  
**Shank Type D 16 - 40**



- **Double Face High Feed Insert**
- **Reduce Stock Material**
- **Fits to Mild Steel - Hardened Steel up to 55 HRC | Cast iron | Stainless**

**Available Grades:**

GX2140


JM4160

JS4045

JP4120



**B Type**  
Lower Cutting Force



**C Type**  
For General Application








## Indexable Milling Tools

### TD4N | 4 Corner Super Radius | Modular Type

<b>Q max</b> High Efficient	<b>▽</b> Roughing	<b>▽▽</b> Semi Finishing	<b>HRC</b> 55	<b>No. of Teeth</b> 2-6
--------------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------	----------------------------



Diameter Tolerance	CAM Radius	Torque on Screw
<b>-0.06 ~ -0.11</b>	<b>2.0 mm</b>	<b>1.1 Nm</b>

ID Code	Item Code	Z	Size								Inserts	
			D	D <sub>1</sub>	H	A	B	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	M		E
FH603	<b>TD4N-2016M-2</b>	2	16	10	25	5.5	17	8.5	12.8	M8	10	ENMU0603ER-B ENMU0603ER-C
FH604	<b>TD4N-2020M-3</b>	3	20	14	30		19	10.5	17.8	M10	15	
FH605	<b>TD4N-2025M-4</b>	4	25	19	35	40	22	12.5	20.8	M12	17	
FH606	<b>TD4N-2032M-5</b>	5	32	26	6		23	17	28.8	M16	22	
FH607	<b>TD4N-2035M-5</b>	5	35	29								
FH608	<b>TD4N-2040M-6</b>	6	40	34	42	36	40	34	42	36		
FH609	<b>TD4N-2042M-6</b>		42	36							40	

### TD4N | 4 Corner Super Radius | Shank Type

<b>Q max</b> High Efficient	<b>▽</b> Roughing	<b>▽▽</b> Semi Finishing	<b>HRC</b> 55	<b>No. of Teeth</b> 2-6
--------------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------	----------------------------






Fig. 1: Standard Type




Fig. 2: Undercut Type

Diameter Tolerance	CAM Radius	Torque on Screw
<b>-0.06 ~ -0.11</b>	<b>2.0 mm</b>	<b>1.1 Nm</b>


ID Code	Item Code	Z	Size						Shape	Inserts
			D	D <sub>1</sub>	L	l <sub>1</sub>	l <sub>s</sub>	d		
FH610	<b>TD4N-2016S-2</b>	2	16	10	100	30	70	16	Fig.1	ENMU0603ER-B ENMU0603ER-C
FH615	<b>TD4N-2016L-2</b>				150	50	100			
FH611	<b>TD4N-2020S-3</b>	3	20	14	130	80	80	20		
FH616	<b>TD4N-2020L-3</b>				160					
FH612	<b>TD4N-2025S-4</b>	4	25	19	140	60	25			
FH617	<b>TD4N-2025L-4</b>				180	100				
FH613	<b>TD4N-2032S-5</b>	5	32	26	150	70	32			
FH618	<b>TD4N-2032L-5</b>				200	120				
FH614	<b>TD4N-2040S32-6</b>	6	40	34	150	45	105	Fig.2		
FH619	<b>TD4N-2040L32-6</b>				220	175				

※ S=Short · L=Long


Parts	Clamp Screw			Wrench	
	ID-Code	Item-Code	Torque	ID-Code	Item-Code
	ET175	<b>250-141(A)</b>	1.1 Nm	ET013	<b>104-T8</b>

## Indexable Milling Tools


### INSERTS | TD4N



**Fig. 1: ENMU0603ER-B**  
Low cutting force geometry  
For SUS and sticky materials



**Fig. 2: ENMU0603ER-C**  
Reinforced edge geometry  
For general use  
For hard material, interrupt milling



Inserts	Grade				Tolerance Class	Size (mm)				Insert Shape
	GX2140	JM4160	JS4045	JP4120		L	W	T	CAM R	
Item code	ID-Code				M	10	6	4.2	2.0	Fig. 1
ENMU0603ER-B	WF785	WF784	WF783	WF782						
ENMU0603ER-C	WF781	WF780	WF779	WF778						






**B Type**  
For lower cutting force.  
Recommended for sticky material like Stainless Steel




**C Type**  
For general usage.  
Same strength as high feed item.  
Against chip biting, vibration, crater wear


### TD4N | Insert grade – target material



### Reduces uncut Remnants on Workpieces



### Economical 4-Corner-Use Inserts










## Indexable Milling Tools

### TD4N | Technical Data | Machining Examples



**Indexable Milling Tools**

**TD4N | Recommended Cutting Conditions**


Work piece material	Recommend grade & Target hardness (HRC)			Emulsion	Mist	Air	Parameter	D 16-2NT			D 20-3NT			D 25-4NT			D 32 & D 35-5NT			D 40 & D 42-6NT		
	30	40	50					3D-5D	5D-7D	> 7D	3D-5D	5D-7D	> 7D	3D-5D	5D-7D	> 7D	3D-5D	5D-7D	> 7D	3D-5D	5D-7D	> 7D
I Carbon-Steel Alloy-Steel <30HRC							<b>V<sub>c</sub></b> (m/min)	180	160	140	180	160	140	180	160	140	180	160	140	180	160	140
	<b>GX2140</b>						<b>n</b> (min <sup>-1</sup> )	3581	3183	2785	2865	2546	2228	2292	2037	1783	1790	1592	1393	1432	1273	1114
	<b>JM4160</b>						<b>f<sub>z</sub></b> feed/tooth	1.2	1	0.8	1.2	1	0.8	1.2	1	0.8	1.2	1	0.8	1.2	1	0.8
	<b>JS4045</b>						<b>V<sub>f</sub></b> (mm/min)	8594	6366	4456	10313	7639	5348	11001	8149	5704	10743	7958	5570	10313	7639	5348
							<b>a<sub>p</sub></b> (mm)	0.8	0.6	0.4	0.8	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5
							<b>a<sub>e</sub></b> (mm)	10	10	10	14	14	14	19	19	19	22	22	22	28	28	28
II Pre-Hard-ened Steel 30-40 HRC							<b>V<sub>c</sub></b> (m/min)	150	130	110	150	130	110	150	130	110	150	130	110	150	130	110
	<b>GX2140</b>						<b>n</b> (min <sup>-1</sup> )	2984	2586	2188	2387	2069	1751	1910	1655	1401	1492	1293	1094	1194	1035	875
	<b>JM4160</b>						<b>f<sub>z</sub></b> feed/tooth	1	0.8	0.6	1	0.8	0.6	1	0.8	0.6	1	0.8	0.6	1	0.8	0.6
	<b>JS4045</b>						<b>V<sub>f</sub></b> (mm/min)	5968	4138	2626	7162	4966	3151	7639	5297	3361	7460	5173	3283	7162	4966	3151
							<b>a<sub>p</sub></b> (mm)	0.8	0.6	0.4	0.8	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5
							<b>a<sub>e</sub></b> (mm)	10	10	10	14	14	14	19	19	19	22	22	22	28	28	28
III Hardened Steel 40-55 HRC							<b>V<sub>c</sub></b> (m/min)	100	85	70	100	85	70	100	85	70	100	85	70	100	85	70
							<b>n</b> (min <sup>-1</sup> )	1989	1691	1393	1592	1353	1114	1273	1082	891	995	846	696	796	676	557
	<b>JS4045</b>						<b>f<sub>z</sub></b> feed/tooth	1	0.8	0.6	1	0.8	0.6	1	0.8	0.6	1	0.8	0.6	1	0.8	0.6
		<b>JP4120</b>					<b>V<sub>f</sub></b> (mm/min)	3979	2706	1671	4775	3247	2005	5093	3463	2139	4974	3382	2089	4775	3247	2005
							<b>a<sub>p</sub></b> (mm)	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4
							<b>a<sub>e</sub></b> (mm)	10	10	10	14	14	14	19	19	19	22	22	22	28	28	28
IV Stainless Steels SUS							<b>V<sub>c</sub></b> (m/min)	120	100	80	120	100	80	120	100	80	120	100	80	120	100	80
							<b>n</b> (min <sup>-1</sup> )	2387	1989	1592	1910	1592	1273	1528	1273	1019	1194	995	796	955	796	637
	<b>JM4160</b>						<b>f<sub>z</sub></b> feed/tooth	1	0.8	0.6	1	0.8	0.6	1	0.8	0.6	1	0.8	0.6	1	0.8	0.6
							<b>V<sub>f</sub></b> (mm/min)	4775	3183	1910	5730	3820	2292	6112	4074	2445	5968	3979	2387	5730	3820	2292
							<b>a<sub>p</sub></b> (mm)	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4
							<b>a<sub>e</sub></b> (mm)	10	10	10	14	14	14	19	19	19	22	22	22	28	28	28
V Cast-Iron GG EN-JL10** EN-GJL-***							<b>V<sub>c</sub></b> (m/min)	200	180	160	200	180	160	200	180	160	200	180	160	200	180	160
	<b>GX2140</b>						<b>n</b> (min <sup>-1</sup> )	3979	3581	3183	3183	2865	2546	2292	2037	1989	1790	1592	1592	1432	1273	
	<b>JM4160</b>						<b>f<sub>z</sub></b> feed/tooth	1.5	1.3	1.1	1.5	1.3	1.1	1.5	1.3	1.1	1.5	1.3	1.1	1.5	1.3	1.1
	<b>JS4045</b>						<b>V<sub>f</sub></b> (mm/min)	11937	9311	7003	14324	11173	8403	15279	11918	8964	14921	11638	8754	14324	11173	8403
							<b>a<sub>p</sub></b> (mm)	0.8	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5
							<b>a<sub>e</sub></b> (mm)	10	10	10	14	14	14	19	19	19	22	22	22	28	28	28
Cast-Iron GGG EN-JS10** EN-GJS-***							<b>V<sub>c</sub></b> (m/min)	160	140	120	160	140	120	160	140	120	160	140	120	160	140	120
							<b>n</b> (min <sup>-1</sup> )	3183	2785	2387	2546	2228	1910	2037	1783	1528	1592	1393	1194	1273	1114	955
							<b>f<sub>z</sub></b> feed/tooth	1	0.8	0.6	1	0.8	0.6	1	0.8	0.6	1	0.8	0.6	1	0.8	0.6
	<b>JS4045</b>						<b>V<sub>f</sub></b> (mm/min)	6366	4456	2865	7639	5348	3438	8149	5704	3667	7958	5570	3581	7639	5348	3438
							<b>a<sub>p</sub></b> (mm)	0.8	0.6	0.4	0.8	0.6	0.4	0.8	0.6	0.4	0.8	0.6	0.4	0.8	0.6	0.4
							<b>a<sub>e</sub></b> (mm)	10	10	10	14	14	14	19	19	19	22	22	22	28	28	28
						<b>Q</b> (cm <sup>3</sup> /min)	50.9	26.7	11.5	85.6	44.9	19.3	123.9	65.0	27.9	140.1	73.5	31.5	171.1	89.8	38.5	

**This is a recommended Cutting condition, please adjust cutting condition for your machining situation.**

**CAM Radius**

- In CAM, define the tool shape as an R 2.0 radius shape. Use with axial-direction cutting depths a<sub>p</sub> of 1.0 mm or less.
- Definieren Sie die Werkzeugform im CAM-Programm als R2.0-Torusfräser. Axiale Schnitttiefe a<sub>p</sub>: 1.0 mm oder weniger.
- Definire in tabella utensili CAM profilo torico con raggio di programmazione = 2.0 . Utilizzare profondità di passata "Z" di 1.0 mm o minor
- En CAM , definir el perfil de la herramienta como radio R 2.0 . Al mecanizar axialmente utilizar un ap máxima de 1 mm.
- Programmez un rayon de coin d'outil de R2. Prendre une profondeur de passe de 1.0 mm maximum.
- No CAM, definir a forma da ferramenta como uma forma de raio R 2.0. Use profundidades de corte ap de 1,0 mm ou menos, com direção axial.

Tool definition shape on CAM	Remains (mm)	Over Cut (mm)
<b>R 3.0</b>	<b>0</b>	<b>0.4</b>
<b>R 2.0</b>	<b>0.2</b>	<b>0</b>
<b>R 1.5</b>	<b>0.3</b>	<b>0</b>



## Indexable Milling Tools

### TD4N | Recommended Cutting Conditions

- 1. Use the appropriate coolant for the work material and machining shape.
- 2. These conditions are for general guidance; in actual machining conditions adjust the parameters according to your actual machine and workpiece conditions.
- 3. Please note that the GX2140 does not cause a reaction in conductive touch sensors.
- 4. To prevent tool damage due to chip clogging, always use a chip removal method such as an air blower, etc.
- 5. Exchange inserts at the correct time to ensure safety of the tool holder.
- 6. The following equation can be used to determine the metal removal rate per unit time Q:

$$Q \text{ (cm}^3\text{/min)} = \frac{a_p \text{ (mm)} \cdot a_e \text{ (mm)} \cdot V_f \text{ (mm/min)}}{1000}$$

Do not set values higher than the maximum value.

- 1. Benutzen Sie das für das jeweilige Material und die Form passende Kühlmittel.
- 2. Diese Schnittwerte sind lediglich allgemeine Empfehlungen und müssen den Bearbeitungsbedingungen entsprechend der Maschine und dem Werkstück angepasst werden.
- 3. Bitte beachten Sie dass die GX2140-Beschichtung keine Reaktionen in leitfähigen Touch-Sensoren verursacht.
- 4. Um Beschädigungen des Werkzeugs durch Späneansammlungen zu vermeiden, ist die Anwendung einer entsprechenden Späneabfuhr-Methode wie z.B. mittels Druckluft o.ä. erforderlich.
- 5. Rechtzeitiges Wechseln der Schneidplatten gewährleistet den Schutz des Halters.
- 6. Die folgende Formel kann zur Berechnung der Materialabtragsrate pro Zeiteinheit Q verwendet werden:

$$Q \text{ (cm}^3\text{/min)} = \frac{a_p \text{ (mm)} \cdot a_e \text{ (mm)} \cdot V_f \text{ (mm/min)}}{1000}$$

Die Werte sollten nicht über den Maximalwert hinaus erhöht werden.

- 1. Utilizzare appropriato refrigerante per il material lavorato ed il profilo da realizzare.
- 2. Le condizioni di lavorazione consigliate sono per impiego generico; adattare i parametri a seconda della lavorazione effettuate e la stabilità del pezzo
- 3. Il grado insert GX2140 non causa anomalie di funzionamento con tastatori Conduttori di corrente elettrica
- 4. Al fine di prevenire danni dovuti a ri-taglio o scheggiatura fare in modo di evacuare il truciolo mediante soffio d'aria, ecc..
- 5. Sostituire gli inserti usurati per preservare integrità del corpo utensile
- 6. La seguente formula può essere impiegata per calcolare il volume di Truciolo asportato "Q":

$$Q \text{ (cm}^3\text{/min)} = \frac{a_p \text{ (mm)} \cdot a_e \text{ (mm)} \cdot V_f \text{ (mm/min)}}{1000}$$

Non impostare valore eccedenti I massimi consigliati.

### Ramping / Helical Milling

#### Ramping


Ramping is possible please use the following data for direct milling without pre-drilling any starter holes.

#### Eintauchwinkel

Um den richtigen Eintauchwinkel und Helixdurchmesser zu bestimmen, orientieren Sie sich bitte an der nachfolgenden Tabelle.

#### Lavorazioni in rampa

È possibile lavorare in rampa senza alcun preforo. Usate per questa lavorazione i seguenti dati.



Tool Diameter D mm	D 16	D 20	D 25	D 32	D 35	D 40	D 42
Max. Ramping Angle°	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.3	0.3
Recommended Ramping Angle°	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2
Hole D (mm)	24-30	32-38	42-48	56-62	62-68	72-78	76-82

- 1. Utilisez le lubrifiant adapté à la matière et à la forme usinées.
- 2. Ces conditions sont des directives générales ; adaptez-les en fonction de votre machine et de
- 3. Veuillez noter que le GX2140 ne fait pas réagir les détecteurs de contact conducteurs.
- 4. Employez systématiquement un moyen d'évacuation des copeaux tel que l'air afin d'éviter les dégradations qu'ils pourraient causer à votre outil.
- 5. Procédez au changement des plaquettes au moment opportun, afin d'assurer la sécurité du porte outil.
- 6. Cette équation vous permet de calculer le débit copeau/temps Q :

$$Q \text{ (cm}^3\text{/min)} = \frac{a_p \text{ (mm)} \cdot a_e \text{ (mm)} \cdot V_f \text{ (mm/min)}}{1000}$$

N'augmentez pas les valeur au-dessus du maximum préconisé.

- 1. Utilizar la refrigeración adecuada al material y al perfil a mecanizar.
- 2. Estas condiciones son una guía general ; en condiciones de mecanizado reales ajustar los parámetros de acuerdo a la máquina y condiciones de la pieza a mecanizar.
- 3. Tenga en cuenta que la GX2140 no cause una reacción en sensores conductores táctiles.
- 4. Para evitar daños en la herramienta debido a la acumulación de viruta, utilice siempre un método de evacuación de viruta como por ejemplo aire.
- 5. Cambie las placas a su debido tiempo para garantizar la vida del porta-herramientas.
- 6. La siguiente ecuación se puede usar para determinar el caudal de viruta extraído por unidad de tiempo Q:

$$Q \text{ (cm}^3\text{/min)} = \frac{a_p \text{ (mm)} \cdot a_e \text{ (mm)} \cdot V_f \text{ (mm/min)}}{1000}$$

No trabajar por encima de los valores máximos.

- 1. Use o modo de refrigeração apropriado para o material e para a forma a maquinar.
- 2. As presentes condições são para orientação geral; em condições de maquinação reais devem ajustar-se os parâmetros de acordo com a máquina e as condições da peça.
- 3. Queira notar que o GX2140 não causa uma reação nos sensores de toque condutores.
- 4. Para evitar danos na ferramenta decorrentes do entupimento por limalhas, use sempre um método de remoção de limalhas, como sopro de ar, etc.
- 5. Efetue a troca das plaquetes no momento correto para garantir a segurança do cone.
- 6. A seguinte equação pode ser usada para determinar a taxa de remoção de metal por unidade de tempo Q:

$$Q \text{ (cm}^3\text{/min)} = \frac{a_p \text{ (mm)} \cdot a_e \text{ (mm)} \cdot V_f \text{ (mm/min)}}{1000}$$

Não defina valores acima do valor máximo.

#### Rampa

El mecanizado en rampa es posible. Por favor, utilizar las condiciones siguientes para mecanizado directo sin pretaladrado.

#### Usinage de rampes

Cette application est possible, utilisez, les données suivantes pour un fraisage direct, sans avant trou.

#### Rampa

A fresagem em rampa é possível. Por favor utilizar as condições seguintes em maquinação directa sem pré-furo.

Always up to date: Please check our P50 QuickFinder



**Product Range**

Solid Carbide End Mills



Indexable Milling Tools




WHNSB Drills



Milling Chucks



Distributed by:



**MMC Hitachi Tool Engineering Europe GmbH**

Itterpark 12 · 40724 Hilden · Germany · Phone +49 (0) 21 03-24 82-0 · Fax +49 (0) 21 03-24 82-30  
 E-Mail info@mmc-hitachitool-eu.com · Internet www.mmc-hitachitool-eu.com  
 © 2017 by MMC Hitachi Tool Engineering Europe GmbH · 2nd Edition · Printed in Germany